












TECHNICAL FEATURES

Code	Dimensions Φ/ΦxL / LxWxH (mm)	Working temp. (°C)	Weight (kg)
LP18DB SWH/SBK	45x365 mm	-25 ÷ +55 °C	0,33 kg
LP25DB SWH/SBK	45x365 mm	-25 ÷ +55 °C	0,33 kg



TECHNICAL FEATURES

Code	Dimensions Ø/ΦxL / LxWxH (mm)	Working temp. (°C)	Weight (kg)
LP18SR SWH/SBK	Max. 2000 mm length	-25 ÷ +55 °C	0,04 kg
LP25SR SWH/SBK	Max. 2000 mm length	-25 ÷ +55 °C	0,04 kg
LP18CR SWH/SBK	Max. 380 mm, min. 242 mm	-25 ÷ +55 °C	0,36 kg
LP25CR SWH/SBK	Max. 380 mm, min. 242 mm	-25 ÷ +55 °C	0,36 kg
LP18LC SWH/SBK	23x37 mm	-25 ÷ +55 °C	0,17 kg
LP25LC SWH/SBK	30x37 mm	-25 ÷ +55 °C	0,18 kg
LP18IF	-	-25 ÷ +55 °C	0,05 kg
LP25IF	-	-25 ÷ +55 °C	0,05 kg



XLOOP

Art. LP18CWF SWH/SBK, LP25CWF SWH/SBK, LP18SP SWH/SBK, LP25SP SWH/SBK

RO – INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI SECURITATE
Citiți instrucțiunile cu atenție și păstrați-le pentru operațiuni de întreținere.

ATENȚIE!

Citiți cu atenție recomandările de la instrucțiunile de montaj ale benzile tubulare cu LED-uri XLOOP.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
Montajul și alimentarea pe perete/tavan
a. Se utilizează accesoriul LP18/25CWF compus din două elemente, unul exterior pentru fixarea pe perete/tavan (A) și unul interior pentru fixarea benzii tubulare (fig. 4.1).
b. Se fixează elementul A pe tavan trecându-se firul de alimentare din secundarul alimentatorului prin gaura centrală (fig. 4.2).
c. Se instalează banda cu cablu de alimentare în elementul de interior și se fixează în acesta (fig. 4.3).
d. Se realizează conexiunile electrice (fig. 4.4).
e. Se fixează elementul central în cel exterior cu ajutorul șuruburilor îngropate (fig. 4.5).
f. Se alimentează circuitul și se verifică buna funcționare a sistemului (fig. 4.6).

Fixarea cu elementul de trecere

a. Se utilizează accesoriul de trecere și fixare LP18/25SP compus din două piese A și B (fig. 5.1).
b. Se fixează pe tavan elementul A (fig. 5.2).
c. Se introduce banda tubulară în elementul de tavan (fig. 5.3).
d. Se fixează banda cu capacul cilindric tip B prin însurubare (fig. 5.4).
e. Poziția finală a benzii fixate este vizibilă în figura 5.5.

BG – ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за операции по поддръжката.

ВНИМАНИЕ!

Внимателно прочетете препоръките в инструкциите за монтаж на XLOOP LED тръбни ленти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
Монтаж на стена/таван и захранване
a. Използвайте аксесоара LP18/25CWF, съставен от два елемента, външен за фиксиране към стена/таван (A) и вътрешен за фиксиране на тръбната лента (фиг. 4.1).
b. Фиксирайте елемент А на тавана, като прекарате захранващия проводник от вторичната част на захранването през централния отвор (фиг. 4.2).
c. Монтирайте лентата със захранващия кабел във вътрешния елемент и я фиксирайте в него (фиг. 4.3).
d. Електрическите връзки са направени (фиг. 4.4).
e. Централният елемент се фиксира във външния с помощта на вкопани винтове (фиг. 4.5).
f. Включете захранването на веригата и проверете правилната работа на системата (фиг. 4.6).

Фиксиране с преминаващия елемент
a. Използвайте аксесоара за преминаване и фиксиране LP18/25SP, съставен от две части А и В (фиг. 5.1).
b. Фиксирайте елемент А на тавана (фиг. 5.2).
c. Поставете тръбната лента в таванния елемент (фиг. 5.3).
d. Фиксирайте лентата с цилиндричния капак тип В чрез завинтване (фиг. 5.4).
e. Крайното положение на фиксираната лента се вижда на фигура 5.5.

EN – MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully the instructions and keep them for maintenance operations.

WARNINGS!

Carefully read the recommendations in the installation instructions of XLOOP LED tube strips.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Wall/ceiling mounting and power supply
a. Use the LP18/25CWF accessory composed of two elements, an external one for fixing on the wall/ceiling (A) and an internal one for fixing the tubular strip (fig. 4.1).
b. Fix element A on the ceiling by passing the power wire from the secondary of the power supply through the central hole (fig. 4.2).
c. Install the strip with power cable in the interior element and fix it in it (fig. 4.3).
d. The electrical connections are made (fig. 4.4).
e. The central element is fixed in the outer one with the help of buried screws (fig. 4.5).
f. Power up the circuit and check the proper operation of the system (fig. 4.6).

Fixing with the passing element

a. Use the passing and fixing accessory LP18/25SP composed of two parts A and B (fig. 5.1).
b. Fix element A on the ceiling (fig. 5.2).
c. Insert the tubular strip into the ceiling element (fig. 5.3).
d. Fix the strip with the cylindrical cover type B by screwing (fig. 5.4).
e. The final position of the fixed strip is visible in figure 5.5.

IT – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per la manutenzione.

ATTENZIONE!

Leggere attentamente le raccomandazioni nelle istruzioni di installazione delle strisce tubolari XLOOP LED.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Montaggio a parete/soffitto e alimentazione
a. Utilizzare l’accessorio LP18/25CWF composto da due elementi, uno esterno per il fissaggio a parete/soffitto (A) ed uno interno per il fissaggio della striscia tubolare (fig. 4.1).
b. Fissare l’elemento A al soffitto facendo passare il cavo di alimentazione proveniente dal secondario dell’alimentazione attraverso il foro centrale (fig. 4.2).
c. Installare la striscia con il cavo di alimentazione nell’elemento interno e fissarla (fig. 4.3).
d. Vengono effettuati i collegamenti elettrici (fig. 4.4).
e. L’elemento centrale viene fissato in quello esterno con l’ausilio di viti annegate (fig. 4.5).
f. Alimentare il circuito e verificare il corretto funzionamento del sistema (fig. 4.6).

Fissaggio con elemento passante

a. Utilizzare l’accessorio passante e fissaggio LP18/25SP composto da due parti A e B (fig. 5.1).
b. Fissare l’elemento A al soffitto (fig. 5.2).
c. Inserire la striscia tubolare nell’elemento del soffitto (fig. 5.3).
d. Fissare la striscia con la copertura cilindrica tipo B avvitandola (fig. 5.4).
e. La posizione finale della striscia fissa è visibile in figura 5.5.

FR – INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SECURITE
Lisez attentivement les instructions et gardez-les pour les opérations d’entretien.

ATTENTION!

Lisez attentivement les recommandations de la notice d’installation des bandes de tubes LED XLOOP.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Montage mural/plafond et alimentation
a. Utiliser l’accessoire LP18/25CWF composé de deux éléments, un externe pour la fixation au mur/plafond (A) et un interne pour la fixation de la bande tubulaire (fig. 4.1).
b. Fixez l’élément A au plafond en faisant passer le fil d’alimentation du secondaire de l’alimentation à travers le trou central (fig. 4.2).
c. Installez la bande avec le câble d’alimentation dans l’élément intérieur et fixez-la dedans (fig. 4.3).
d. Les branchements électriques sont effectués (fig. 4.4).
e. L’élément central est fixé dans l’élément extérieur à l’aide de vis enterrées (fig. 4.5).
f. Mettre le circuit sous tension et vérifier le bon fonctionnement du système (fig. 4.6).

Fixation avec l’élément passant

a. Utiliser l’accessoire de passage et de fixation LP18/25SP composé de deux parties A et B (fig. 5.1).
b. Fixer l’élément A au plafond (fig. 5.2).
c. Insérer la bande tubulaire dans l’élément de plafond (fig. 5.3).
d. Fixer la bande avec le couvercle cylindrique type B par vissage (fig. 5.4).
e. La position finale de la bande fixe est visible sur la figure 5.5.

DE – EINBAU- UND SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur Durchführung der Wartungsarbeiten auf.

VORSICHT!

Lesen Sie die Empfehlungen in der Installationsanleitung der XLOOP LED-Röhrenstreifen sorgfältig durch.

EINBAUANWEISUNGEN
Wand-/Deckenmontage und Stromversorgung

a. Verwenden Sie das Zubehör LP18/25CWF, das aus zwei Elementen besteht, einem äußeren zur Befestigung an der Wand/Decke (A) und einem inneren zur Befestigung des Rohrstreifens (Abb. 4.1).
b. Befestigen Sie Element A an der Decke, indem Sie das Stromkabel vom Sekundärteil der Stromversorgung durch das Mittelloch führen (Abb. 4.2).
c. Installieren Sie die Leiste mit dem Stromkabel im Innenelement und befestigen Sie sie darin (Abb. 4.3).
d. Die elektrischen Anschlüsse werden hergestellt (Abb. 4.4).
e. Das mittlere Element wird mithilfe von versenkten Schrauben im äußeren Element befestigt (Abb. 4.5).
f. Schalten Sie den Stromkreis ein und überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Systems (Abb. 4.6).

Befestigung mit dem Durchgangselement

a. Verwenden Sie das Durchgangs- und Befestigungszubehör LP18/25SP, das aus zwei Teilen A und B besteht (Abb. 5.1).
b. Befestigen Sie Element A an der Decke (Abb. 5.2).
c. Setzen Sie die Rohrleiste in das Deckenelement ein (Abb. 5.3).
d. Befestigen Sie die Leiste mit der zylindrischen Abdeckung Typ B durch Verschrauben (Abb. 5.4).
e. Die endgültige Position der festen Leiste ist in Abbildung 5.5 sichtbar.

SRB – УПУТСТВА ЗА МОНТАЖУ И СИГУРНОСТ
Пажљиво прочитајте упутства и сачувајте их ради одржавања.

ПАЖЊА!

Пажљиво прочитајте препоруке у упутствима за инсталацију XLOOP LED цевних трака.

УПУТСТВА ЗА МОНТАЖУ
Монтаж на зид/плафон и напајање

a. Користите LP18/25CWF додатак који се састоји од два елемента, спољашњег за причвршћивање на зид/плафон (А) и унутрашњег за причвршћивање цевасте траке (сл. 4.1).
b. Причврстите елемент А на плафон тако што ћете провући жицу за напајање са секундара напајања кроз централни отвор (сл. 4.2).
c. Уградите траку са каблом за напајање у унутрашњи елемент и причврстите је у њу (сл. 4.3).
d. Електрични прикључци су направљени (сл. 4.4).
e. Централни елемент је фиксиран у спољашњем помоћу унопаних вијака (сл. 4.5).
f. Укључите струјно коло и проверите исправан рад система (сл. 4.6).

Фиксирање са пролазним елементом
a. Користите додатак за пролаз и фиксирање LP18/25SP који се састоји од два дела А и В (сл. 5.1).
b. Причврстите елемент А на плафон (сл. 5.2).
c. Убаците цевасту траку у елемент плафона (сл. 5.3).
d. Замочоваћ листwę в kłoszem cylindrcyjnym typu B poprzez przykręcenie (rys. 5.4).
e. Ostateczne położenie zamocowanej listwy widoczne jest na rysunku 5.5.

ES – INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD
 Lea detenidamente las instrucciones y consérvelas para operaciones de mantenimiento.

AVISO!

Lea atentamente las recomendaciones en las Instrucciones de instalación de las tiras de tubos LED XLOOP.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Montaje en pared/techo y fuente de alimentación

a. Utilice el accesorio LP18/25CWF compuesto por dos elementos, uno externo para la fijación a pared/techo (A) y otro interno para la fijación de la regleta tubular (fig. 4.1).
b. Fijar el elemento A al techo pasando el cable de alimentación del secundario de la fuente de alimentación por el orificio central (fig. 4.2).
c. Instale la regleta con el cable de alimentación en el elemento interior y fijela en él (fig. 4.3).
d. Se realizan las conexiones eléctricas (fig. 4.4).
e. El elemento central se fija en el exterior mediante tornillos enterrados (fig. 4.5).
f. Encienda el circuito y compruebe el correct funcionamiento del sistema (fig. 4.6).

Fijación con el elemento pasante
a. Utilice el accesorio de paso y fijación LP18/25SP compuesto por dos partes A y B (fig. 5.1).
b. Fijar el elemento A al techo (fig. 5.2).
c. Inserte la tira tubular en el elemento del techo (fig. 5.3).
d. Fijar la regleta con la tapa cilíndrica tipo B atornillando (fig. 5.4).
e. La posición final de la tira fija es visible en la figura 5.5.

УПУТСТВА ЗА МОНТАЖА И БЕЗБЕДНОСТ
Прочитајте ги упатствата внимателно и сачувајте ги за понатамошни операции за одржување.

ВНИМАНИЕ!
Внимателно прочитајте ги препораките во упатствата за монтажа на лентите за LED цевки XLOOP.

УПУТСТВА ЗА МОНТАЖА
Монтаж на зид/таван и напојување
a. Користете го додатокот LP18/25CWF составен од два елемента, надворешен за причврстување на зидот/таванот (А) и внатрешен за фиксирање на цевчестата трака (сл. 4.1).
b. Причврстете го елементот А на таванот со поминување на жицата за напојување од секундарниот дел на напојувањето низ централната дупка (сл. 4.2).
c. Инсталирајте ја лентата со кабел за напојување во внатрешниот елемент и фиксирајте ја во неа (сл. 4.3).
d. Електричните приклучоци се направени (сл. 4.4).
e. Централниот елемент е фиксиран во надворешниот со помош на законани завртки (сл. 4.5).
f. Напојувајте го колото и проверете исправан рад система (сл. 4.6).

ВНИМАНИЕ!
Внимателно прочитајте ги препораките во упатствата за монтажа на лентите за LED цевки XLOOP.

УПУТСТВА ЗА МОНТАЖА
Монтаж на зид/таван и напајање
a. Користете го додатокот LP18/25CWF составен од два елемента, надворешен за причвршћивање на зид/плафон (А) и унутрашњег за причвршћивање цевасте траке (сл. 4.1).
b. Причврстите елемент А на плафон тако што ћете провући жицу за напајање са секундара напајања кроз централни отвор (сл. 4.2).
c. Уградите траку са каблом за напајање у унутрашњи елемент и причврстите је у њу (сл. 4.3).
d. Електрични прикључци су направљени (сл. 4.4).
e. Централни елемент је фиксиран у спољашњем помоћу унопаних вијака (сл. 4.5).
f. Укључите струјно коло и проверете исправан рад система (сл. 4.6).

Фиксирање со пролазним елементом
a. Користите додатак за пролаз и фиксирање LP18/25SP који се састоји од два дела А и В (сл. 5.1).
b. Причврстите елемент А на плафон (сл. 5.2).
c. Убаците цевасту траку у елемент плафона (сл. 5.3).
d. Причврстите траку са цилиндричним поклопцем типа В завртњем (сл. 5.4).
e. Конечан положај фикснега траке је видљив на слици 5.5.

GR – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΒΑΛΕΙΑΣ
 Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις εργασίες συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε προσεκτικά τις συστάσεις στις οδηγίες εγκατάστασης των λαριδίων σωλήνων LED XLOOP.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 Τοποθέτηση τοίχου/οροφής και παροχή ρεύματος

a. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα LP18/25CWF που αποτελείται από δύο στοιχεία, ένα εξωτερικό για στερέωση στον τοίχο/οροφή (Α) και ένα εσωτερικό για τη στερέωση της σωληνοειδούς λαρίδας (εικ. 4.1).
b. Στερώστε το στοιχείο Α στην οροφή περνώντας το καλώδιο ρεύματος από το δευτερεύον του τροφοδοτικού μέσα από την κεντρική οπή (εικ. 4.2).
c. Τοποθετήστε τη λαρίδα με καλώδιο τροφοδοσίας στο εσωτερικό στοιχείο και στερεώστε την σε αυτήν (εικ. 4.3).
d. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνονται (εικ. 4.4).
e. Το κεντρικό στοιχείο στερεώνεται στο εξωτερικό με τη βοήθεια θαμμένων βιδών (εικ. 4.5).
f. Ενεργοποιήστε το κύκλωμα και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του συστήματος (εικ. 4.6).

Στερέωση με το στοιχείο διέλευσης
a. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα διέλευσης και στερέωσης LP18/25SP που αποτελείται από δύο μέρη Α και Β (εικ. 5.1).
b. Στερώστε το στοιχείο Α στην οροφή (εικ. 5.2).
c. Εισαγάγετε τη σωληνοειδή λαρίδα στο στοιχείο οροφής (εικ. 5.3).
d. Στερώστε τη λαρίδα με το κυλινδρικό κάλυμμα τύπου Β βιδώνοντας (εικ. 5.4).
e. Η τελική θέση της σταθερής λαρίδας φαίνεται στο σχήμα 5.5.

RU – ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И БЕЗОПАСНОСТИ
Прочитайте внимательно инструкцию и сохраните ее для операций по уходу.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте рекомендации в инструкции по установке светодиодных ламповых лент XLOOP.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Монтаж на стене/потолке и источник питания

a. Используйте аксессуар LP18/25CWF, состоящий из двух элементов: внешнего для крепления к стене/потолку (А) и внутреннего для крепления трубчатой полосы (рис. 4.1).
b. Закрепите элемент А на потолке, пропустив силовой провод от вторичной обмотки блока питания через центральное отверстие (рис. 4.2).
c. Установите планку с силовым кабелем во внутренний элемент и зафиксируйте ее (рис. 4.3).
d. Электрические соединения выполнены (рис. 4.4).
e. Центральный элемент закрепляется во внешнем с помощью потайных винтов (рис. 4.5).
f. Включите питание схемы и проверьте исправность системы (рис. 4.6).

Фиксация проходным элементом
a. Используйте приспособление для прохождения и фиксации LP18/25SP, состоящее из двух частей А и В (рис. 5.1).
b. Закрепите элемент А на потолке (рис. 5.2).
c. Вставьте трубчатую полосу в потолочный элемент (рис. 5.3).
d. Закрепите планку с цилиндрической крышкой типа Б при помощи винтов (рис. 5.4).
e. Окончательное положение фиксированной полосы видно на рисунке 5.5.

HU – FELSZERELÉSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg azokat a fenntartási műveletekért.

FIGYELEM!

Gondosan olvassa el az XLOOP LED csószalagok szerelési útmutatójában található ajánlásokat.

FELSZERELÉSI UTASÍTÁS
Falra/mennyezetre szerelés és tápellátás

a. Használja a két elemből álló LP18/25CWF tartozékot, egy külsőt a falra/mennyezetre történő rögzítéshez (A) és egy belsőt a csószalag rögzítéséhez (4.1. ábra).
b. Rögzítse az A elemet a mennyezeten úgy, hogy a tápvezetéket a tápegység szekunder részéből a központi furaton vezeti át (4.2. ábra).
c. Szerelje be a szalagot a tápkábelrel a belső elembe, és rögzítse benne (4.3. ábra).
d. Az elektromos bekötések megtörténtek (4.4. ábra).
e. A középső elemet a külső részbe sülyesztett csavarok segítségével rögzítjük (4.5. ábra).
f. Kapcsolja be az áramkört, és ellenőrizze a rendszer megfelelő működését (4.6. ábra).

Rögzítés átmenő elemmel
a. Használja a két A és B részből álló LP18/25SP áttevető és rögzítő tartozékot (5.1. ábra).
b. Rögzítse az A elemet a mennyezetre (5.2. ábra).
c. Helyezze be a csószalagot a mennyezeti elembe (5.3. ábra).
d. Rögzítse a szalagot a B típusú hengeres burkolattal csavarozással (5.4. ábra).
e. A rögzített szalag végső helyzete az 5.5. ábrán látható.

CG – INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAJUL ȘI SECURITATE
Principalele instrucțiuni de montaj și siguranță

ATENȚIE!
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de montaj și să păstrați aceste instrucțiuni pentru întreținere.

INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAJ
Montaj pe perete/taavan și alimentare
a. Utilizați accesoriul LP18/25CWF compus din două elemente, unul exterior pentru fixarea pe perete/taavan (A) și unul interior pentru fixarea benzii tubulare (fig. 4.1).
b. Fixați elementul A pe taavan trecându-se firul de alimentare din secundarul alimentatorului prin gaura centrală (fig. 4.2).
c. Instalați banda cu cablu de alimentare în elementul de interior și o fixați în acesta (fig. 4.3).
d. Realizați conexiunile electrice (fig. 4.4).
e. Fixați elementul central în cel exterior cu ajutorul șuruburilor îngropate (fig. 4.5).
f. Alimentați circuitul și verificați buna funcționare a sistemului (fig. 4.6).

Fixarea cu elementul de trecere
a. Utilizați accesoriul de trecere și fixare LP18/25SP compus din două piese A și B (fig. 5.1).
b. Fixați elementul A pe taavan (fig. 5.2).
c. Introduceți banda tubulară în elementul de taavan (fig. 5.3).
d. Fixați banda cu capacul cilindric tip B prin însurubare (fig. 5.4).
e. Poziția finală a benzii fixate este vizibilă în figura 5.5.

CZ – NÁVODY MONTÁŽE A BEZPEČNOST
Pozorně přečtěte si a dodržte operací údržby.

POZOR!

Pečlivě si přečtěte doporučení v návodu k instalaci XLOOP LED trubicových pásků.

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Montáž na stěnu/strop a napájení
a. Použijte příslušenství LP18/25CWF složené ze dvou prvků, vnějšího pro upevnění na stěnu/strop (A) a vnitřního pro upevnění trubkového pásu (obr. 4.1).
b. Upevněte prvek A na strop protažením napájecího vodiče ze sekundáru napájecího zdroje středovým otvorem (obr. 4.2).
c. Nainstalujte lištu s napájecím kabelem do vnitřního prvku a upevněte jej v něm (obr. 4.3).
d. Jsou provedena elektrická připojení (obr. 4.4).
e. Centrální prvek je upevněn ve vnějším pomocí zapuštěných šroubů (obr. 4.5).
f. Zapněte obvod a zkontrolujte správnou funkci systému (obr. 4.6).

Upevnění pomocí procházejícího prvku
a. Použijte protahovací a upevňovací příslušenství LP18/25SP složené ze dvou částí A a B (obr. 5.1).
b. Upevněte prvek A na strop (obr. 5.2).
c. Vložte trubkový pás do stropního prvku (obr. 5.3).
d. Upevněte lištu s válcovým krytem typu B příškrutkováním (obr. 5.4).
e. Konečná poloha pevného proužku je vidět na obrázku 5.5.

SK – NÁVODY MONTÁŽE A BEZPEČNOST
Pozorne prečítajte si a dodržte operácií údržby.

POZOR!

Pozorne si prečítajte odporúčania v návode na inštaláciu XLOOP LED trubicových pásov.

MONTÁŽNE NÁVODY


Montáž na stenu/strop a napájanie
a. Použite príslušenstvo LP18/25CWF zložené z dvoch prvkov, vonkajšieho na pripevnenie na stenu/strop (A) a vnútorného na upevnenie rúrkového pásu (obr. 4.1).
b. Upevnite prvok A na strop pretiahnutím napájacieho kábla zo sekundárneho zdroja napájania cez stredový otvor (obr. 4.2).
c. Nainštalujte pásk s napájacím káblom do vnútorného prvku a upevnite ho v ňom (obr. 4.3).
d. Elektrické pripojenia sú vytvorené (obr. 4.4).
e. Centrálny prvok je upevnený vo vonkajšom pomocou zapustených skrutiek (obr. 4.5).
f. Zapnite obvod a skontrolujte správnu činnosť systému (obr. 4.6).

Upevnenie pomocou prechádzajúceho prvku
a. Použite prechodové a upevňovacie príslušenstvo LP18/25SP zložené z dvoch častí A a B (obr. 5.1).
b. Upevnite prvok A na strop (obr. 5.2).
c. Vložte rúrkový pás do stropného prvku (obr. 5.3).
d. Pripevnite pás s valcovým krytom typu B priskrutkovaním (obr. 5.4).
e. Konečná poloha pevného pásu je viditeľná na obrázku 5.5.

TECHNICAL FEATURES


Code	Dimensions Φ/ΦxL / LxWxH (mm)	Working temp. (°C)	Weight (kg)
LP18CWF SWH/SBK	27x45 mm	-25 ÷ +55 °C	0,03 kg
LP25CWF SWH/SBK	33,5x45 mm	-25 ÷ +55 °C	0,04 kg
LP18SP SWH/SBK	39x46 mm	-25 ÷ +55 °C	0,04 kg
LP25SP SWH/SBK	39x53 mm	-25 ÷ +55 °C	0,06 kg

4.1




LP18/25CWF SWH


4.2



4.3




5.1




LP18/25SP


5.2




5.3




4.4




4.5




4.6




5.4



5.5





TECHNICAL FEATURES

Code	Dimensions Ø/ΦxL / LxWxH (mm)	Cutting unit / Recessed hole (mm)	Working temp. (°C)	Weight (kg)
LP18RPS	24x57,3 mm	33 mm	-25 ÷ +55 °C	0,20 kg
LP18TPS	26x55 mm	33 mm	-25 ÷ +55 °C	0,18 kg
LP25RPS	24x64 mm	40 mm	-25 ÷ +55 °C	0,28 kg
LP25TPS	26x62 mm	40 mm	-25 ÷ +55 °C	0,24 kg

TECHNICAL FEATURES

Code	Type of LED	Power (W/m)	Input voltage (V)	Color temp. of LED (K)	CRI	Dimensions $\Phi/\Phi \times L / L \times W \times H$ (mm)	Cutting unit / Recessed hole (mm)	Working temp. (°C)	Weight (kg)	Energy efficiency class
LP18WW/NW5	SMD 2835	14,4W	48V DC	3000 / 4000K	90	18x5000 mm	166,67 mm	-25 ÷ +55 °C	2,07 kg	G
LP18WW/NW10	SMD 2835	14,4W	48V DC	3000 / 4000K	90	18x10000 mm	166,67 mm	-25 ÷ +55 °C	4,13 kg	G
LP25WW/NW10	SMD 2835	12,5W	48V DC	3000 / 4000K	90	25x10000 mm	83,33 mm	-25 ÷ +55 °C	7,50 kg	G
LP25WW/NW20	SMD 2835	12,5W	48V DC	3000 / 4000K	90	25x20000 mm	83,33 mm	-25 ÷ +55 °C	15,00 kg	G
LP25RGBW10	-	17,2W	48V DC	RGB + 3000K	-	25x10000 mm	125 mm	-25 ÷ +55 °C	7,50 kg	-
LP18LEC	-	-	-	-	-	-	-	-25 ÷ +55 °C	0,01 kg	-
LP25LEC	-	-	-	-	-	-	-	-25 ÷ +55 °C	0,01 kg	-
LP18TEC	-	-	-	-	-	-	-	-25 ÷ +55 °C	0,01 kg	-
LP25TEC	-	-	-	-	-	-	-	-25 ÷ +55 °C	0,01 kg	-

